

Handler 分选模式 Trs Para

为方便广大用户更方便的使用 2829X 系列变压器扫描测试系统，目前在 2829X 系列仪器下增加 TRS PARA 功能。

该功能主要为了方便用户更好的进行自动化测试，测试后通过 Handler 分选出变压器各参数 (TURN, P, Lx, Lk, Cx, ACR, DCR, BAL, PS) 的好坏。

2019 年 1 月 17 日及其以后所有版本的 2829X 系列仪器均包含此功能。

1. 按 SETUP 键进入<变压器编号>界面，在此界面再选择“工具”菜单，进入<工具>界面。

2. <工具>界面选择“分选模式”，进入<HADNLER 分选模式设置>界面，最后按“模式”切换至“TRS PARA”功能。

